



Hvis du har et kabel, der er ved at gå i stykker, kan du ofte redde det med *krympeflex*.

Lightning-kablet til højre er ved at gå i stykker, og det kan reddes med lidt krympeflex og en varmepistol.

Metoden, der er beskrevet nedenfor kan ikke bruges til kabler med store stik, da krympeflexen skal kunne trækkes over stikket. Se nedenfor.



Krympeflex er et materiale, der trækker sig sammen ved opvarmning og det bruges primært isolering af elektriske forbindelser. Det kan dog bruges mange andre steder – fx til snørebånd og reb, der flosser.

Krympeflex fås i mange størrelser og kan købes hos bl.a. thansen og Harald Nyborg.

Der findes mange forskellige størrelser, farver og kvaliteter. Nogle typer krympeflex krymper op til 50%, andre op til 66% og atter andre op til 25%, og de findes med og uden lim.

Sådan gør du



Krympeflex før
og efter
opvarmning.

Her er processen beskrevet i fire trin:

1. Klip et stykke passende krympeflex af i en passende længde og træk det over stikket.
2. Krympeflexen er trukket ind på ledningen.
3. Krympeflexen opvarmes med en varmepistol og krymper.
4. Krympeflexen er på plads.

Pas på med ikke at opvarme selve ledningen for meget.

Der er ikke noget i vejen for at forstærke nye kabler med krympeflex.⚙️

Beskyt dit kabel med krympeflex

- [Share on Facebook \(Opens in new window\) Facebook](#)
- [Share on Pinterest \(Opens in new window\) Pinterest](#)